



Manfred Lehnert
Arbeitsbühnenvermietung GmbH
Zur Bockmühle 6
01328 Dresden



Infoblatt für Teilnehmer der System Card Schulung Arbeitsbühne nach DGUV 308-008 (BG 966) und ISO 18878

Trainer: Rico Lehnert
Handy: 0171 190 35 03

Ort:
Manfred Lehnert Arbeitsbühnenvermietung GmbH
Zur Bockmühle 6
01328 Dresden OT Schönfeld
<https://goo.gl/maps/1h4M2pXqJCw>



Telefon: 0351 215 00 00,
Falls Sie am Schultag verhindert sind, informieren Sie uns bitte umgehend.

Beginn: 8 Uhr oder nach Vereinbarung

Dauer: 8 – ca 17 Uhr

- Die Anreise von Personen mit Krankheitssymptomen oder Kontakt zu infizierten Personen ist untersagt.

Ablauf:

- Theoretischer Unterricht - Theoretische Prüfung (Kreuzeltest)
- praktische Übung und Test draußen an den Geräten

Dafür ist gesorgt:

- Schulungsunterlagen
- Bei Schulungen in unserer Firma: Verpflegung und Getränke

Das müssen Sie mitbringen:

- wetterfeste Kleidung für draußen !
- Arbeitsschuhe !!!
- Geeignete Arbeitshandschuhe

- Geeigneter Höhenarbeitshelm – falls vorhanden
- Ihre PSA – Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – falls vorhanden
- Ihre Lesehilfe, falls notwendig

Sie erhalten:

Am Schultag:

- Ihr persönliches Logbuch, auch mit dem Theorieteil zum Nachlesen

Nach ca. 10 bis 30 Tagen und bezahlter Rechnung

- Ihre System Card
- Ihre Urkunde
- Die internationale, englische Zusammenfassung der Schulung

Manfred Lehnert
Arbeitsbühnenvermietung GmbH
Zur Bockmühle 6
01328 Dresden

Geschäftsführer
Rico Lehnert
Handelsregister
HRB 20451
Amtsgericht Dresden

Telefon 0351 / 215 00 0-0
Telefax 0351 / 215 00 0-15
Internet www.lehnert-dd.de
e-mail lehnert-dd@t-online.de

Steuernr.: 202/114/04915
USt.-IdNr. DE 219878974